


床の囲み座標が「行って戻る」になっています

解説

床の線が折れ重なっている時に発生するエラーです。

エラー解消手順

4. 〈問題箇所の表示〉をクリックし、該当の床を表示させます。
5. 折れ重なっている部分の点〔(分割ポイント)〕を選択し、移動すると重なりが確認できます。
6. 次の2パターンでエラー解消可能です。
方法1 〔点(分割ポイント)〕を削除
方法2 〔点(分割ポイント)〕同士を重ねる



③-方法1

〔点(分割ポイント)〕の上で
右クリックし〔削除〕



③-方法2

〔点(分割ポイント)〕を移動させて
一方の点に重なると結合のダイアログが出てくるので〔はい〕をクリックする

